2. melléklet

Cím: 8800 Nagykanizsa,	Szoba szám	m2	Komf. fok.	
Csengery u. 117./11./B/6.	**2**	**44**	**ök**	**2026.10.12**

Műszaki tartalom

Előtér: Műanyag bejárati ajtó kilincs, zár, cilinder cseréje.
4 db beltéri ajtó és ajtótok cseréje.
Fürdőszoba ajtó feletti szellőző cseréje.

Konyha: Új konyhaszekrény beépítése, mosogatóval, csapteleppel, szifon és sarokszelep cseréje.
Műanyag nyílászáró zárhatóság javítása, beállítása.
Radiátor cseréje.
Tűzhely és flexibilis gázbekötőcső cseréje.

Fürdő: Új fürdőkád beépítése fali zuhanyzós csapteleppel, szifonnal, szerelőajtóval.
Új mosdókagyló felszerelése csapteleppel és szifonnal.
Új WC tartály és WC kagyló beépítése ülőkével, sarokszelep cseréje.
Új Gázüzemű kombi kazán felszerelése és beüzemelése.
Vízhatlan lámpatest felszerelése, dugaljak cseréje vízhatlanra.

Szoba I.: Régi szőnyegpadló burkolat és szegélyek bontása, aljazkiegyenlítés, polifoam alátét elhelyezése, új laminált padlóburkolat elhelyezése szegéllyel.
Radiátor cseréje.
Műanyag nyílászáró zárhatóság javítása, beállítása.

Szoba II.: Régi szőnyegpadló burkolat és szegélyek bontása, aljazkiegyenlítés, polifoam alátét elhelyezése, új laminált padlóburkolat elhelyezése szegéllyel.
Radiátor cseréje.
Műanyag nyílászáró zárhatóság javítása, beállítása.

Általános: Vakolat javítása, csavarhelyek, falhibák javítása (minden helyiségben).
Glettelés, 2x-i diszperziós festés fehér színben (minden helyiségben).
Műanyag nyílászárók passzítása, javítása, zárhatóság ellenőrzése (minden helyiségben).
Gázcsövek és radiátorok mázolása fehér színben (minden helyiségben).
Kapcsolók és dugaljak cseréje (minden helyiségben).
Gyengeáramú vezetéke eltávolítása (minden helyiségben).
Hulladék elszállítása.
Pipere takarítás, nyílászárók külső-belső tisztítása.
Villamos hálózat korszerűsítése, érintésvédelmi jegyzőkönyv készítése.

Csordás András	Szücs László	Tóth Attila
műszaki vezérigazgató-helyettes	műszaki ügyintéző	műszaki csoportvezető